


RÉFÉRENCE	NI_2015_X98CUP_03_FR
DATE	3 Juillet 2015
SUJET	Etriers PFC : couples de serrage

CONCERNÉS: TOUS LES VÉHICULES

Ce document contient une mise à jour des couples de serrage préconisés dans le **BT_2015_X98CUP_02_FR** pour les nouveaux étriers de freins.

Les couples de serrage pour les différents éléments de l'étrier AV sont les suivants :

- Vis de fixation du support d'étrier : 65Nm
- Vis de fixation de l'étrier : 55Nm
- Vis banjo du flexible de freins : **20Nm** (au lieu de 35Nm initialement)
- Support de purgeur : 20Nm
- Purgeur : 6Nm
- Vis de support de plaquette de freins (voir illustration ci-dessous) : 3Nm



Nous vous demandons d'être très vigilants sur les couples de serrage, notamment sur le purgeur qui reste un élément fragile.

Renault Sport Technologies
Motorsport Dpt.