

Bulletin Technique N°02

RÉFÉRENCE	BT_2019_X98CUP_02_FR
DATE	2019-04-05
SUJET	SECURITE
PIÈCES	NOUVELLE REGLEMENTATION FFSA – GARNITURE DE PROTECTION ARCEAU DE SECURITE

CONCERNÉS : TOUS LES VÉHICULES

Attention : [Ce Bulletin Technique annule et remplace la "NI 2019_X98CUP_02_FR" diffusée le 02 avril 2019.](#)

Suite à la publication par la Fédération Française du Sport Automobile de la Note France de concernant l'article 253 – Equipement de sécurité Groupe N, A, R, GT, F2000 2019, veuillez trouver ci-dessous les emplacements des garnitures de protection pour Clio Cup et obligatoires dans le cadre de la Coupe de France Clio Cup 2019.

2 types de garnitures de protections sont utilisés :

- Garnitures conformes à la norme FIA 8857-2001 Type A (en rouge sur les photos)
- Garniture ignifugeante (en vert sur les photos)


ARCEAU LATERAL + CROIX de PORTE






CROIX de TOIT et ENTRETOISES TRANSVERSALES

Comme en 2018, l'ensemble des tubes ROUGES doivent être recouvert de garniture de protection conformes à la norme FIA 8857-2001 Type A.



ENTRETOISES DIAGONALES



L'ensemble des tubes de l'entretoise diagonale côté DROIT doit être pourvu de garnitures conformes à la norme FIA 8857-2001 Type A

RENAULT SPORT RACING